

●雄武町内通学路の要対策箇所一覧

路線名	国道238号
箇所名・住所	雄武町字沢木
通学路の状況・危険の内容	No.1：車の交通量が多く、走行速度が高い区間であり、また、歩車道間の縁石高さが低いため、車が乗り上げ、危険。
	No.2：車の交通量が多く、走行速度が高い区間で、歩車道間の縁石高さが低いため、危険。
対策内容	縁石嵩上げ
事業主体	国土交通省

通学路対策箇所図(通学路緊急合同点検 要対策箇所)

